



Schraubendreher nur hebeln,
nicht drehen
Only lift with screwdriver, do
not turn



- 1 Mittig auf Scharnierachse drücken
- 2 Gleichzeitig Kappe abhebeln
- 1 Press centrally on hinge axis
- 2 Simultaneously pry open cap



Kappendichtung zuerst an der
unteren Kante (1) anlegen und
dann in die Fläche kleben.
First place swivel gasket in
position against the bottom
edge (1) then stick onto the
surface.